

2006年6月28日

株式会社 ジーエス・ユアサ パワーサプライ

## 太陽光発電システム用接続箱の点検および補修または交換処置の実施について

株式会社 ジーエス・ユアサ パワーサプライ(旧日本電池株式会社)は太陽光発電システムとして販売したうちで次の製造期間、品番の接続箱において、屋外設置の場合、ごくまれに製品内部に水が浸入することにより絶縁性能が低下し、発熱発火する恐れのあることが判明しました。

これらの接続箱は当社子会社の株式会社 ジーエス・ユアサ フィールディングス(旧ジーエス技術サービス株式会社)が太陽光発電システム用の工事部材として日東工業株式会社より購入したものです。

当社はお客様の安全第一を考え、対象製品をご使用のお客様に対して、今後安心してお使いいただくために無償で点検および補修または交換処置を実施することにいたしました。

なお、今回の対象製品についてはご購入いただいたお客様がすべて判明しているため、当社よりご連絡させていただきます。

### 1. 対象製品

日東工業株式会社製接続箱 2機種

接続箱品番 : NTB-06(6回路用)、NTB-10(10回路用)

接続箱製造年月 : 1999年6月～2001年3月

### 2. 当社が太陽光発電システムとして販売した対象接続箱の台数

30台

### 3. 対策処置

2006年8月末までにすべての対象製品の点検を行い、補修または交換処置を無償で実施いたします。

### 4. お問い合わせ先

株式会社 ジーエス・ユアサ パワーサプライ

東京第四営業部 新エネルギーグループ

ダイヤルイン 03-5402-5828